

## PP 45 MULTI PROTECT

Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze na parkety a drevené podlahy



Valčekom



Štetcom

### Technické údaje

Hustota:	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Stupeň lesku:	polomat
Doba schnutia:	
- základný náter:	cca 2 hod.
- vrchná vrstva:	2-4 hod.
Konečné vytvrdnutie po:	cca 3 dňoch
Tepelná odolnosť:	
- pre transport:	od +6 °C do +30 °C
- pre skladovanie:	od +6 °C do +30 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

### Vlastnosti

- ľahko spracovateľný
- pre normálne a stredné zaťaženie
- okamžite pripravený na použitie
- rýchla doba schnutia
- odolný voči bežnému zaťaženiu, vode a chemikáliám

### Oblasti použitia

Ceresit PP 45 Multi Protect je vhodný na parkety a drevené podlahy, hlavne na svetlé drevo (napr. javor). Na exotické dreviny je vhodný len podmienene, tzn. len pri nepatrnom obsahu oleja v dvere. Pred aplikáciou odporúčame vykonať skúšobný náter. Ceresit PP 45 Multi Protect je možné použiť aj ako základný náter. K zintenzívneniu prirodzenej farby dreva (napr. dub) použite najskôr základný lak Ceresit PP 20. Je odolný voči bežnému zaťaženiu, vode a chemikáliám. Ceresit PP 45 nie je vhodný k aplikácii na lak Ceresit PP 70.

### Spotreba

Použitie	Spotreba (1 náter)	Pokrytí 1 l
Základný náter	cca 100 g/m <sup>2</sup>	cca 10 m <sup>2</sup>
Vrchná vrstva	cca 130 g/m <sup>2</sup>	cca 8-9 m <sup>2</sup>
Základný náter + vrchné vrstvy	min. 360 g/m <sup>2</sup>	



# Ceresit

Technický list PP 45

## Príprava podkladu

Podklady musia byť suché, čisté, bez zvyšku čistiacich prostriedkov. Na konečné prebrúsenie použite brusný papier so zrnitosťou 100-120.

## Spracovanie

Pred použitím Ceresit PP 45 poriadne pretrepte. Pre lepšie spracovanie odporúčame preliať základný lak z originálnej nádoby do lakovacej nádoby. Následne pokračujte v aplikácii podľa plánovaného spôsobu použitia výrobku Ceresit PP 45.

### Základný náter:

Naneste Ceresit PP 45 alebo Ceresit PP 20 v jednej vrstve valčekom alebo štetcom rovnomerne na celý podklad. Spotreba laku Ceresit PP 45 na základnú vrstvu je min. 100 g/m<sup>2</sup>. Po základnom nátere nevykonávajú žiadny medzibrus a pokračujte po jeho úplnom zaschnutí ďalšou krycou vrstvou.

### Vrchná vrstva:

Naneste 2-3 vrstvy Ceresit PP 45 pomocou valčeka v množstve cca 130 g/m<sup>2</sup> na jeden náter. Medzibrus sa vykonáva vždy len pred poslednou vrchnou vrstvou.

Celková spotreba pre základný náter a vrchné vrstvy: min. 360 g/m<sup>2</sup>.

### Schnutie:

Doba schnutia základného náteru je cca 2 hodiny. Doba schnutia vrchnej vrstvy je cca 2-4 hodiny. Konečné plné namáhanie (umiestnenie nábytku, polozenie koberca) je možné po cca 3 dňoch. Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami nesmie presiahnuť 12 hodín, v opačnom prípade je nutné vykonať medzibrus. Bežne sa však medzibrus vykonáva vždy len pred poslednou vrchnou vrstvou.

## Neprehliadnite

Práce vykonávajú pri teplotách od +15 °C do +30 °C. Doba schnutia závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje. Zaisťte dobré vetranie v miestnosti, resp. cirkuláciu vzduchu (avšak zamedzte prievanu).

V silno frekventovaných vstupných priestoroch odporúčame použiť čistiace zóny, príp. plstenú ochranu pod stoly. Pri kolieskových stoličkách použite vhodné kolieska a plastové podložky. Kobercové podložky a plstené behúne nesmú obsahovať zmäkčovadlá.

Načaté balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Uchovávajú mimo dosah detí.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

**Produkt je určený na profesionálne použitie.**



Kvalita pre profesionálov



# Ceresit

Technický list PP 45

## Likvidácia odpadu

Produkt sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadných vôd alebo do pôdy. Balenie odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Vytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

## Balenie

5l plastový kanister

Prepravné množstvo: 5 l - 128 kanistrov na palete

## Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

**UPOZORNENIE:** Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: +421 2 333 19 111  
E-mail: [ceresit@sk.henkel.com](mailto:ceresit@sk.henkel.com)  
[www.podlahy.ceresit.sk](http://www.podlahy.ceresit.sk)

PP 45, 04/2017



Kvalita pre profesionálov